

OBJETIVOS

As seguintes informações destinam-se a empresas que realizam trabalhos nas nossas instalações, seguindo o disposto no art. 24 da Lei 31/95 sobre a prevenção de riscos profissionais, por obrigação por parte do empregador proprietário do centro de trabalho onde o trabalho é realizado por empresas externas.

Esta informação é, em todos os momentos, complementar à descrita em cada um dos manuais de prevenção de cada empresa; Cada empresa contratada deve garantir o cumprimento das normas de prevenção de riscos no que diz respeito ao seu pessoal.

A funcionalidade deste SN deriva do procedimento de *Coordenação PC 39.01 AAEE* e será complementar aos diferentes SN operacionais que derivam dos diferentes trabalhos a realizar pelas empresas contratadas, independentemente de a Danosa atuar como Principal ou Empresário Principal.

Antes do início dos trabalhos, o pessoal do empreiteiro deve PASSAR PELO CONTROLO DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES diariamente durante o tempo em que o trabalho a realizar for prolongado, o CONTROLO **será tanto à entrada como à saída do edifício**, de forma a ter um registo do pessoal que está presente no edifício em caso de evacuação de emergência.

OPERACIONALIDADE

As diferentes situações de risco são apresentadas a seguir em função da secção/armazém onde o trabalho vai ser realizado e em função da presença de trabalhadores da Danosa:

Conteúdo

ARMAZÉM 1.- GEOTÊXTIL, COMPOSTO, PVC, DANODREN, IMPACTODAN, ACÚSTICA	2
ARMAZÉM 3.- XPS, OFICINA DE MANUTENÇÃO	3
PAVILHÃO 4: FOLHAS, MISTURAS.....	4
NAVIOS LOGÍSTICOS (2 & 5)	5
ARMAZÉM DE LÍQUIDOS	6
ARMAZÉM DE RENOVAÇÃO SUSTENTÁVEL – LAJES	7
ISOBUTANO – ÁREA DE DESCARGA DE ETANOL	8
SECÇÃO LABORATORIAL.....	9
PLANTA DE DESCANSO	10
ARMAZÉM 6.- TPO.....	11

A entrega deste NS será em conjunto com o Plano de Emergência e Evacuação das instalações e será solicitado à empresa contratada que assine o recibo do mesmo.

Juntamente com os riscos e medidas preventivas, devem ser levados em conta os riscos acrescidos pelas tarefas a serem realizadas pela empresa contratada, para os quais a comunicação referida no procedimento *PC 39.01 Coordenação AAEE* deve ser estabelecida antes do início das tarefas.

Se dentro das tarefas a serem realizadas pela empresa contratada for necessário realizar tarefas que envolvam incêndio, faísca ou similar ou for necessário entrar em espaços confinados (tanques, tanques ou similares), é imprescindível solicitar autorizações de incêndio ou entrada em espaços confinados.

Obteve:

FDO: (nome, apelido e cargo)

sábado, 27 de septiembre de 2025
SEGURANÇA E HIGIENE NOCIVAS
ASSINATURA: Pablo Hdez

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

ARMAZÉM 1.- GEOTÊXTIL, COMPOSTO, PVC, DANODREN, IMPACTODAN, ACÚSTICA

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- ATROPELADO POR VEÍCULOS
- GOLPES PRODUZIDOS POR OBJETOS EM MOVIMENTO
- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PARTÍCULAS-FIBRAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO
- GRAVAÇÃO DE CONTATO
- RUÍDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- PROTEÇÃO ANTIRRÚIDO
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- AV VEST
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

ARMAZÉM 3.- XPS, OFICINA DE MANUTENÇÃO

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- ATROPELADO POR VEÍCULOS
- GOLPES PRODUZIDOS POR OBJETOS EM MOVIMENTO
- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO. ZONA ATEX
- GRAVAÇÃO DE CONTATO
- RUÍDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- PROTEÇÃO ANTIRRÚIDO
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- AV VEST
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

PAVILHÃO 4: FOLHAS, MISTURAS

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- ATROPELADO POR VEÍCULOS
- GOLPES PRODUZIDOS POR OBJETOS EM MOVIMENTO
- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL / NÍVEL DIFERENTE
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PARTÍCULAS-FIBRAS
- FUMO
- FRAÇÃO RESPIRÁVEL DE SÍLICA CRISTALINA
- QUEDA DE OBJETOS. MISTURAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO
- GRAVAÇÃO DE CONTATO
- RUÍDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- PROTEÇÃO ANTIRRÚIDO
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA
- AV VEST
- CAPACETE DE SEGURANÇA PARA A CABEÇA. MISTURAS
- MÁSCARA FFP3
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL / NÍVEL DIFERENTE
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- GRAVAÇÃO DE CONTATO
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)
- AV VEST
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

NAVIOS LOGÍSTICOS (2 & 5)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- ATROPELADO POR VEÍCULOS
- GOLPES PRODUZIDOS POR OBJETOS EM MOVIMENTO
- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS (ARMAZÉM 2, ÁREA DE MISTURA SECA)
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO
- RUÍDO INDUSTRIAL (HALL 2, ÁREA DE MISTURA SECA)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- PROTEÇÃO CONTRA O RUÍDO (HALL 2, ZONA DE MISTURA SECA)
- VIDROS C/ PROJEÇÕES (NAVE 2, ÁREA DE MISTURA SECA)
- AV VEST
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS (ARMAZÉM 2, ÁREA DE MISTURA SECA)
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

ARMAZÉM DE LÍQUIDOS

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- ATROPELADO POR VEÍCULOS
- GOLPES PRODUZIDOS POR OBJETOS EM MOVIMENTO
- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO. ZONA ATEX
- QUEIMADURA QUÍMICA
- RUÍDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- PROTEÇÃO ANTIRRUÍDO
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- AV VEST
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- QUEIMADURA QUÍMICA
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

ARMAZÉM DE RENOVAÇÃO SUSTENTÁVEL – LAJES

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- ATROPELADO POR VEÍCULOS
- GOLPES PRODUZIDOS POR OBJETOS EM MOVIMENTO
- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PARTÍCULAS-FIBRAS
- FRAÇÃO RESPIRÁVEL DE SÍLICA CRISTALINA (LINHA DE LAJE)
- FOGO
- GRAVAÇÃO DE CONTATO
- RUÍDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- PROTEÇÃO ANTIRRUÍDO
- MÁSCARA FFP3 NO TRABALHO A REALIZAR NA LINHA DE LAJE

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

ISOBUTANO – ÁREA DE DESCARGA DE ETANOL

ENQUANTO UM DOWNLOAD ESTÁ EM VIGOR

RISCOS POSSÍVEIS:

- FOGO. ZONA ATEX
- LEGIONELLA (TORRE DE REFRIGERAÇÃO)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- NENHUMA OBRA É PROIBIDA NAS IMEDIAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO
- SEGUIR AS INSTRUÇÕES DO PESSOAL DA INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DE DESCARGA
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- MEIOS DE EXTINÇÃO DISPONÍVEIS
- INDICAÇÕES RELATIVAS AO PROCESSO DE DESCARGA

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- FOGO. ZONA ATEX

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- NENHUMA OBRA É PROIBIDA NAS IMEDIAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- MEIOS DE EXTINÇÃO DISPONÍVEIS

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

SECÇÃO LABORATORIAL

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- FOGO
- GRAVAÇÃO DE CONTATO
- QUEIMADURA QUÍMICA

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- AV VEST
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- PULVERIZAÇÃO QUÍMICA
- QUEIMADURA QUÍMICA
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

PLANTA DE DESCANSO

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS (EXCETO EM ESCRITÓRIOS)
- FOGO
- LEGIONELLA (TORRE DE REFRIGERAÇÃO)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA
- PROIBIDO DE SE APROXIMAR DA TORRE DE RESFRIAMENTO (APENAS PESSOAL AUTORIZADO)

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES (EXCETO EM ESCRITÓRIOS)
- AV VEST

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS (ATIVIDADE PRÓPRIA)
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- FOGO
- LEGIONELLA (TORRE DE REFRIGERAÇÃO)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- PROIBIDO DE SE APROXIMAR DA TORRE DE RESFRIAMENTO (APENAS PESSOAL AUTORIZADO)
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES (ATIVIDADE PRÓPRIA)
- AV VEST

**RISCOS A QUE AS EMPRESAS EXTERNAS AO
REALIZE O SEU TRABALHO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES**

ARMAZÉM 6.- TPO

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL ESTÁ A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- ATROPELADO POR VEÍCULOS
- GOLPES PRODUZIDOS POR OBJETOS EM MOVIMENTO
- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- FOGO.
- GRAVAÇÃO DE CONTATO
- RUÍDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- PROTEÇÃO ANTIRRUÍDO
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES
- AV VEST
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO QUÍMICA: FILTRO ABEKP (PEÇA A SUA NECESSIDADE)

ENQUANTO O NOSSO PESSOAL NÃO ESTIVER A DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES HABITUAIS

RISCOS POSSÍVEIS:

- BATER EM OBJETOS FIXOS
- QUEDAS NO MESMO NÍVEL
- QUEDAS EM DIFERENTES NÍVEIS
- PROJEÇÃO DE PARTÍCULAS
- FOGO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- CUIDADO AO DESCER AS ESCADAS. UTILIZE SEMPRE O CORRIMÃO
- É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE ESCADAS VERTICAIS SEM AUTORIZAÇÃO
- ESTEJA ATENTO A QUALQUER MOVIMENTO DE CARGAS, EMPILHADEIRAS, ETC.
- TENHA CUIDADO AO SE DESLOCAR PELA ÁREA
- EM CASO DE QUALQUER SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O PESSOAL DA DANOSA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PROPOSTAS:

- BOTAS DE SEGURANÇA (MÍNIMO S1P OU S4 BORRACHA)
- AV VEST
- CHICHONERA. TRABALHE DENTRO DA LINHA
- ÓCULOS C/PROJEÇÕES