

OBJECTIFS

Les informations suivantes s'adressent aux entreprises qui effectuent des travaux dans nos installations, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi 31/95 sur la prévention des risques professionnels, sur l'obligation de la part de l'employeur propriétaire du centre de travail où les travaux sont effectués par des entreprises externes.

Ces informations sont, en tout temps, complémentaires à celles décrites dans chacun des manuels de prévention de chaque entreprise ; Chaque entreprise engagée doit veiller au respect de la réglementation en matière de prévention des risques en ce qui concerne son personnel.

La fonctionnalité de ce NS est dérivée de la procédure de *coordination PC 39.01 AAEE* et sera complémentaire aux différents NS opérationnels qui découlent des différents travaux à réaliser par les entreprises contractantes, que Danosa agisse en tant que Principal Entrepreneur ou Entrepreneur Principal.

Avant le début des travaux, le personnel de l'entrepreneur doit **PASSER PAR LE CONTRÔLE D'ACCÈS AUX INSTALLATIONS** quotidiennement pendant la durée de l'extension des travaux à effectuer ; le **CONTRÔLE sera à la fois à l'entrée et à la sortie du bâtiment**, afin d'avoir un enregistrement du personnel qui est présent dans le bâtiment en cas d'évacuation d'urgence.

FONCTIONNEMENT

Les différentes situations à risque sont présentées ci-dessous en fonction de la section/de l'entrepôt où les travaux doivent être effectués et en fonction de la présence des travailleurs de Danosa :

Contenu

ENTREPÔT 1.- GÉOTEXTILE, COMPOUND, PVC, DANODREN, IMPACTODAN, ACOUSTIQUE	2
ENTREPÔT 3.- XPS, ATELIER DE MAINTENANCE	3
SALLE 4 : FEUILLES, MÉLANGES.....	4
NAVIRES LOGISTIQUES (2 & 5).....	5
ENTREPÔT DE LIQUIDES.....	6
ENTREPÔT RÉNOVATION DURABLE – DALLES.....	7
ISOBUTANE – ZONE DE DÉCHARGE D'ÉTHANOL.....	8
SECTION DE LABORATOIRE	9
PLANTE DE REPOS	10
ENTREPÔT 6.- TPO.....	11

La livraison de ce NS se fera en conjonction avec le plan d'urgence et d'évacuation des installations et l'entreprise contractante sera priée de signer le reçu de celui-ci.

Outre les risques et les mesures préventives, il faut tenir compte des risques ajoutés par les tâches à exécuter par l'entreprise contractante, pour lesquels la communication visée dans la procédure *PC 39.01 AAEE Coordination* doit être établie avant le début des tâches.

Si, dans le cadre des tâches à effectuer par l'entreprise contractante, il est nécessaire d'effectuer des tâches impliquant un incendie, une étincelle ou similaire ou s'il est nécessaire d'entrer dans des espaces confinés (réservoirs, réservoirs ou similaires), il est impératif de demander un permis d'incendie ou d'entrée dans des espaces confinés.

A:

sábado, 27 de septiembre de 2025

BDO : (nom, prénom et fonction)

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE NUISIBLES
SIGNÉ : Pablo Hdez

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

**ENTREPÔT 1.- GÉOTEXTILE, COMPOUND, PVC, DANODREN, IMPACTODAN,
ACOUSTIQUE**

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- ÉCRASÉ PAR DES VÉHICULES
- COUPS PRODUITS PAR DES OBJETS EN MOUVEMENT
- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- PARTICULES-FIBRES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU
- BRÛLURE DE CONTACT
- BRUIT INDUSTRIEL

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- PROTECTION ANTI-BRUIT
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- Gilet AV
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

ENTREPÔT 3.- XPS, ATELIER DE MAINTENANCE

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- ÉCRASÉ PAR DES VÉHICULES
- COUPS PRODUITS PAR DES OBJETS EN MOUVEMENT
- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU. ATEX ZONE
- BRÛLURE DE CONTACT
- BRUIT INDUSTRIEL

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- PROTECTION ANTI-BRUIT
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- Gilet AV
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

SALLE 4 : FEUILLES, MÉLANGES

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- ÉCRASÉ PAR DES VÉHICULES
- COUPS PRODUITS PAR DES OBJETS EN MOUVEMENT
- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- CHUTES AU MÊME NIVEAU / À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- PARTICULES-FIBRES
- FUMÉE
- FRACTION REALIFABLE DE SILICE CRISTALLINE
- CHUTE D'OBJETS. MÉLANGES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU
- BRÛLURE DE CONTACT
- BRUIT INDUSTRIEL

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- PROTECTION ANTI-BRUIT
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE
- Gilet AV
- CASQUE DE SÉCURITÉ POUR LA TÊTE. MÉLANGES
- MASQUE FFP3
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- CHUTES AU MÊME NIVEAU / À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- BRÛLURE DE CONTACT
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)
- Gilet AV
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

NAVIRES LOGISTIQUES (2 & 5)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- ÉCRASÉ PAR DES VÉHICULES
- COUPS PRODUITS PAR DES OBJETS EN MOUVEMENT
- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (ENTREPÔT 2, ZONE DE MÉLANGE À SEC)
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU
- BRUIT INDUSTRIEL (HALL 2, ZONE D'ASSEMBLAGE À SEC)

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- PROTECTION CONTRE LE BRUIT (HALL 2, ZONE DE MÉLANGE À SEC)
- VERRES AVEC PROJECTIONS (NEF 2, ZONE DE MÉLANGE À SEC)
- Gilet AV
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (ENTREPÔT 2, ZONE DE MÉLANGE À SEC)
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

ENTREPÔT DE LIQUIDES

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- ÉCRASÉ PAR DES VÉHICULES
- COUPS PRODUITS PAR DES OBJETS EN MOUVEMENT
- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU. ATEX ZONE
- BRÛLURE CHIMIQUE
- BRUIT INDUSTRIEL

MESURES PRÉVENTIVES :

- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- PROTECTION ANTI-BRUIT
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- Gilet AV
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- BRÛLURE CHIMIQUE
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

ENTREPÔT RÉNOVATION DURABLE – DALLES

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- ÉCRASÉ PAR DES VÉHICULES
- COUPS PRODUITS PAR DES OBJETS EN MOUVEMENT
- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- PARTICULES-FIBRES
- FRACTION RESPIRABLE DE SILICE CRISTALLINE (LIGNE DE DALLE)
- FEU
- BRÛLURE DE CONTACT
- BRUIT INDUSTRIEL

MESURES PRÉVENTIVES :

- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- PROTECTION ANTI-BRUIT
- MASQUE FFP3 DANS LES TRAVAUX À RÉALISER SUR LA LIGNE DE DALLE

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

ISOBUTANE – ZONE DE DÉCHARGE D'ÉTHANOL

PENDANT QU 'UN TÉLÉCHARGEMENT EST EN PLACE

RISQUES POSSIBLES :

- FEU. ATEX ZONE
- LÉGIONELLES (TOUR DE REFROIDISSEMENT)

MESURES PRÉVENTIVES :

- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- AUCUN TRAVAIL N'EST INTERDIT À PROXIMITÉ SANS AUTORISATION
- SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU PERSONNEL DE L'USINE SELON LA PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- MOYENS D'EXTINCTION DISPONIBLES
- INDICATIONS DE LA PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FEU. ATEX ZONE

MESURES PRÉVENTIVES :

- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- AUCUN TRAVAIL N'EST INTERDIT À PROXIMITÉ SANS AUTORISATION
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- MOYENS D'EXTINCTION DISPONIBLES

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

SECTION DE LABORATOIRE

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- FEU
- BRÛLURE DE CONTACT
- BRÛLURE CHIMIQUE

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- Gilet AV
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES
- BRÛLURE CHIMIQUE
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

PLANTE DE REPOS

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES (SAUF DANS LES BUREAUX)
- FEU
- LÉGIONELLES (TOUR DE REFROIDISSEMENT)

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA
- INTERDICTION DE S'APPROCHER DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT (UNIQUEMENT PERSONNEL AUTORISÉ)

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS (SAUF DANS LES BUREAUX)
- Gilet AV

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- PROJECTION DE PARTICULES (ACTIVITÉ PERSONNELLE)
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- FEU
- LÉGIONELLES (TOUR DE REFROIDISSEMENT)

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- INTERDICTION DE S'APPROCHER DE LA TOUR DE REFROIDISSEMENT (UNIQUEMENT PERSONNEL AUTORISÉ)
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS (ACTIVITÉ PERSONNELLE)
- Gilet AV

**RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉES LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES À LA
RÉALISEZ VOS TRAVAUX DANS NOS INSTALLATIONS**

ENTREPÔT 6.- TPO

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL EXERCE SES FONCTIONS HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- ÉCRASÉ PAR DES VÉHICULES
- COUPS PRODUITS PAR DES OBJETS EN MOUVEMENT
- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- FEU.
- BRÛLURE DE CONTACT
- BRUIT INDUSTRIEL

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- PROTECTION ANTI-BRUIT
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS
- Gilet AV
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE
- MASQUE DE PROTECTION CHIMIQUE : FILTRE ABEKP (DEMANDEZ VOTRE BESOIN)

PENDANT QUE NOTRE PERSONNEL N'ACCOMPLIT PAS SES TÂCHES HABITUELLES

RISQUES POSSIBLES :

- FRAPPER DES OBJETS FIXES
- TOMBE AU MÊME NIVEAU
- CHUTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX
- PROJECTION DE PARTICULES
- FEU

MESURES PRÉVENTIVES :

- PRUDENCE LORS DE LA DESCENTE DES ESCALIERS. UTILISEZ TOUJOURS LA MAIN COURANTE
- L'UTILISATION D'ÉCHELLES VERTICALES SANS AUTORISATION EST INTERDITE
- SOYEZ ATTENTIF À TOUT MOUVEMENT DE CHARGES, DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS, ETC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA ZONE
- EN CAS DE SITUATION D'URGENCE, INFORMEZ IMMÉDIATEMENT LE PERSONNEL DE DANOSA

MESURES DE PROTECTION PROPOSÉES :

- BOTTES DE SÉCURITÉ (MINIMUM S1P OU S4 CAOUTCHOUC)
- Gilet AV
- CHICHONERA. TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE LA LIGNE
- LUNETTES AVEC PROJECTIONS